

# DOCKER SR1

Профессиональная смывка сложных  
химических грунтов и красок



**Быстрого действия (3-10 мин.). Эффективно удаляет многослойные покрытия: НЦ, ХВ грунты, сурик, «серебрянку», кузнечные, противопожарные и термокраски. Отлично удаляет грунт и краску с черных и цветных металлов. Гелевый раствор. Без кислоты.**

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Смывка быстрого действия (8-15 мин.). Эффективно удаляет многослойные покрытия, НЦ, ХВ грунты, сурик, «серебрянку», кузнечные, противопожарные и термокраски. Отлично удаляет краску с черных и цветных металлов. Возможно использование в быту. Гелевый раствор. Без кислоты.

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Представляет собой не коррозионноактивный гель белого цвета. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, мощными средствами. Пожаро- и взрывобезопасна.

#### РАСХОД:

1 кг – 5 м<sup>2</sup>.

Оптимальная температура применения: 4-30°C.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

Не содержит кислоту;  
Экономичный расход (1 кг – 5 м<sup>2</sup>);  
Не повреждает обрабатываемую поверхность;  
Глубокого проникновения (особенно важно при многослойных покрытиях);  
Время экспозиции смывки 8-15 минут;  
Высокая тиксотропность (не стекает с вертикальных поверхностей) и адгезия;

После размораживания не теряет своих свойств;  
Возможна работа при отрицательных температурах до (-7°C).

#### ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением смывки поверхность нужно подготовить: очистить с помощью воды или мощных средств от грязи и пыли.

#### Ручное нанесение (кисть, валик):

Наносится на обрабатываемую поверхность шпателем или кистью слоем толщиной 1-2 мм. По прошествии 8-15 минут отделившийся слой краски снять шпателем или струей воды. Для достижения максимального эффекта для старых и многослойных покрытий рекомендуется повторное нанесение препарата. Нахождение смывки на поверхности не должно превышать 2 часов. Исключается высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

#### Нанесение способом погружения:

Наливается в специальную емкость. Затем в емкость опускается изделие. По прошествии 8-15 минут отделившийся слой краски снять шпателем или струей воды. Общее время взаимодействия изделия со смывкой не должно превышать 30 минут.

После обработки любым из вышеперечисленных способов нанесения поверхность следует промыть водой или мощным средством.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании средства в глаза или на кожу – обильно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу. При работе со средством использовать средства защиты для работы с кислотными веществами (защитные костюмы, респираторы, химстойкие фартуки и перчатки, защитные очки) по ТНПА. Средство нетоксично, взрыво- и пожаробезопасно. При взаимодействии средства и его компонентов с воздушной средой и сточными водами токсичных, взрывоопасных соединений не образуется.

#### СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 30°C в таре завода-изготовителя. Срок хранения 1 год со дня изготовления. Срок хранения состава в открытой таре – не более суток. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Перед использованием и в случае с размораживанием средство рекомендуется перемешать.

#### ФАСОВКА:

13 кг.

